

Before installation download the complete manual and read all instruction:

Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch.:

Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:

Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

<http://door-documents.com/en/installation-manual-industrial-door-ll-dt>



1

2" = 81
3" = 95
2" = W+162
3" = W+190

1.1

1.2

1.3

a = b

1.4

F1

2

2.1

2.2

Max 18 Nm

Y

F

2.3

2x

M

A

2.4

X

Y, Y1

H < 1905 mm	
X	X = H
1905 mm ≤ H < 3405 mm	
X	X = H
Y	Y = 1/2 X
H ≥ 3405 mm	
X	X = H
Y	Y = 1/2 X
Y1	Y1 = 2/3 X

2.5

Max 12 Nm

4x

X

F

2.6

Max 18 Nm

2x

B

Y

B

Max 75 kg

3

3.1

R

L

R

L

R

L

R

L

3.2

3.3

M

Y

2x

3.4

M

2x

Y

4

4.1

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

Max 10 Nm

L = 16 mm

4.2 6x (E)

4.3 120-80 mm

4.4

4.5 1, 2, 3

4.6 Min 60 mm

4.7 Max 12 Nm

4.8 4x (C)

4.9 4x (C)

4.10

4.11 OPTION (D)

4.12 6x, $\frac{1}{3} X$, X

4.13 OPTION (E)

5

5.1

5.2 Max 12 Nm

5.3

5.4

5.5 1/2 TURN MIN. !

5.6 a = 100 mm, a

5.7 ✓

5.8 ✗

5.9

5.10

5.11

6

6.1

6.2

6.3

7

7.1 2x (A), 2x (X), $\phi 6,5$ mm

7.2

7.3 45 - 60 mm !

